



## شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة License For Use of The Quality Mark

رقم الترخيص: 1-00000000000001240711-1436 License Number

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:	شركة سيراميك رأس الخيمة	المنشأة:
The Establishment's Address:	الامارات العربية المتحدة - رأس الخيمة	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	الامارات العربية المتحدة - رأس الخيمة	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO ISO 13006/2018 اللائحة الفنية لمواد البناء - الجزء الرابع	المراجع القياسية:
The Trade Mark:	RAK Ceramics	العلامة التجارية:
The Product:	بلاط السيراميك	المنتج: (تفاصيل المنتج في الملحق)
Date of Granting:	27/07/1998	تاريخ المنح:
Date of Renwal:	06/11/2022	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	05/11/2025	تاريخ الانتهاء:

نائب المحافظ للمطابقة والعمليات  
Vice-Governor, Operations and Conformity

المهندس / سعود بن راشد العسكر  
Eng. Saud R. AlAskar



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت. وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.  
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.



ملحق شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة  
Appendix (License For Use of The Quality Mark)

The establishment:	شركة سيراميك رأس الخيمة	المنشأة:
Certificate No.:	1-00000000000001240711-1436	رقم الترخيص:
Certificate Expiration Date:	05/11/2025	تاريخ انتهاء الترخيص:
Product:	بلاط السيراميك	المنتج:
Brand Name:	RAK Ceramics	العلامة التجارية:

تاريخ المنح/التجديد Date of Granting/Renewal	المقاسات Size	الصف Classification	م No.
06/11/2022	-	بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف عالي الامتصاص للماء $Ev > 10\%$ ، مجموعة (BIII) ، مزجج (GL) ، مقوم (Rectified) وغير مقوم (Non-rectified)	1
06/11/2022	-	بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $Ev \leq 0.5\%$ ، مجموعة (BIIa) ، مزجج (GL) وغير مزجج (UGL) ، مقوم (Rectified)	2
06/11/2022	-	بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء $3\% < Ev \leq 0.5\%$ ، مجموعة (BIIb) ، مزجج (GL) ، غير مقوم (Non-rectified)	3
06/11/2022	-	بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف متوسط الامتصاص للماء $6\% < Ev \leq 3\%$ ، مجموعة (BIIa) ، مزجج (GL) ، غير مقوم (Non-rectified)	4
06/11/2022	-	بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف متوسط الامتصاص للماء $10\% < Ev \leq 6\%$ ، مجموعة (BIIb) ، مزجج (GL) ، مقوم (Rectified)	5



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة يُلغِيها.  
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

